



Відповідно до протоколу випробувань №10.1-6100 від 21.10.2021р., отриманого з ДП «Полтавастандартметрологія», світильник не відповідає вимогам п. 1.5 (3.2.1), 1.5 (3.2.4), 1.13 (9.2) ДСТУ EN 60598-2-1:2015 (ДСТУ EN 60598-1:2017), а саме:

- відсутня інформація про торгову марку (торговий знак виробника, назва відповідального постачальника) електрообладнання;
- на маркуванні відсутній символ класу захисту II;
- під час зовнішнього огляду світильника (після проведення випробувань) встановлено, що всередині світильника присутня

волога.

Окрім цього, електрообладнання не відповідає встановленим вимогам п. 28 Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою КМУ від 16.12.2015р. №1067, а саме на електрообладнанні, його пакуванні відсутнє найменування, зареєстроване комерційне найменування чи зареєстрована торговельна марка (знак для товарів і послуг), контактна поштова адреса імпортера.