

Відповідно до протоколу випробувань №10.1-5930 від 27.04.2021р., отриманого з ДП «Полтавастандартметрологія», світильник не відповідає вимогам п. 1.2 (0), 1.5 (3), 1.5 (3.1), 1.5 (3.2), 1.5 (3.2.2), 1.5 (3.3), 1.5 (3.3.21) ДСТУ EN 60598-2-1:2015 (ДСТУ EN 60598-1:2017), а саме: - відсутня письмова інструкція українською мовою, пов'язана з безпекою; - висота літер та цифр в інструкції менша, ніж 2 мм; відсутні відомості про нормовану напругу в вольтах; не в повному обсязі наведена інформація, необхідна для правильного встановлення, експлуатації та технічного обслуговування; в інструкції відсутня інформація щодо незамінюваних та не призначених для заміни користувачем джерел світла.

Окрім цього, електрообладнання не відповідає встановленим вимогам п.п. 28, 41, 42, 43 Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою КМУ від 16.12.2015р. №1067, а саме на електрообладнанні, його пакуванні відсутнє найменування, зареєстроване комерційне найменування, контактна поштова адреса виробника та імпортера. Інструкції та інформація щодо безпеки викладені з порушенням вимог законодавства щодо застосування мов.

Враховуючи вказані вище невідповідності, суб'єкту господарювання видане рішення про обмеження надання продукції на ринку до усунення формальної невідповідності щодо продукції - світильника бра ТМ «SIRIUS STAR», модель LI 8884/1B.

