



Відповідно до протоколу випробувань №10.1-6175 від 07.12.2021р., отриманого з ДП «Полтавастандартметрологія», світильник не відповідає п.п. 1.5 (3.1), 1.5 (3.2) ДСТУ EN 60598-2-1:2015 (ДСТУ EN 60598-1:2017) «Світильники. Частина 2. Окремі вимоги. Розділ 1. Світильники стаціонарні загального призначення» («Світильники». Частина 1. Загальні вимоги та випробування»), а саме:

- відсутня, написана українською мовою, письмова інструкція, пов'язана з безпекою;
- висота літер та цифр маркування світильника менше, ніж 2мм.

Окрім цього, світильник не відповідає встановленим вимогам п. 28 Технічного регламенту низьковольтного електричного обладнання, затвердженого постановою КМУ від 16.12.2015р. №1067, а саме на електрообладнанні, його пакуванні відсутній знак відповідності технічним регламентам; відсутнє найменування, зареєстроване комерційне найменування, чи зареєстрована торговельна марка (знак для товарів і послуг), контактна поштова адреса виробника та імпортера, які повинні наводитися згідно з вимогами закону щодо порядку застосування мов; інструкція, що

супроводжує електрообладнання складена із порушеннями вимог закону про порядок застосування мов.