



Відповідно до протоколу випробувань №078 від 06.08.2021р., отриманого з ДП «Рівнестандартметрологія», паяльник ТМ «PROWEST», ZD-200N не відповідає п.п. 7.6, 7.8, 7.12.5, 7.14 ДСТУ EN 60335-1:2015 «Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги», а саме:

- на маркуванні пакування паяльника відсутня позначка роду струму;
- на маркуванні пакування паяльника відсутня інформація про позначки затискачів для підключення до мережі живлення;
- інструкція паяльника не містить напису: «У разі пошкодження шнура живлення його заміну, щоб уникнути небезпеки, має проводити виробник, сервісна служба чи аналогічний кваліфікований персонал»;
- не виконана вимога про те, що маркування, необхідні згідно ДСТУ EN 60335-1:2015, мають легко розпізнаватися й бути довговічними.